

**IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTA, ESTUCO RESANE Y PINTURA DE
LOS CIELORRASOS Y PAREDES DETERIORADAS POR LA HUMEDAD.
OFICINAS 3002, 3009, 3012, 3014, 3015, 3016, 3017, 0361, 3065
CENTRO DE DOCUMENTACIÓN JAIME JARAMILLO
HALL ALA SUR Y OFICINAS DEPARTAMENTO DE HISTORIA
EDIFICIO MANUEL ANCIZAR TERCER PISO**

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1	Suministro e instalación de manto impermeabilizante FL-100 FIBERGLASS, con recubrimiento de full de Aluminio.	M2	330
2	Estuco en muro y cielorrasos zonas deterioradas, incluye resana de fisuras y retiro de escombros fuera de la universidad	Global	
3	Pintura en vinilo para muros, aplicación de dos manos.	Global	
4	Pintura en vinilo para cielorraso, aplicación dos mano.	Global	
5	Pintura guarda escoba en vinilo negro, altura 8 CMS	Global	